

BIAIS BINDER FOOT

Machine settings:

Stitch:	Straight stitch (Center needle position)
Thread tension:	3 - 6
Stitch length:	1 - 3
Stitch width:	0

1. Cut the end of the tape diagonally and insert it into the binder foot.
2. Push out the end of the tape toward the needle hole of the foot with a needle or a stiletto.
3. Insert the edge of the cloth into the opening of the guide.
4. Sew slowly, guiding the edge of the cloth with your middle finger on the finger rest and, while guiding the binding tape through the conical tape guide correctly with your right hand.

Biaisbandvoet voor modellen met CB grijper

Machine instellingen:

Steek:	rechte steek (naaldpositie midden)
Draadspanning:	3 - 6
Steeklengte:	1 - 3
Steekbreedte:	0

Schrägbandeinfasser für Modelle mit CB-Greifer

Stichprogramm:

Geradstich (Nadelposition Mitte)	
Fadenspannung:	3 - 6
Stichlänge:	1 - 3
Stichbreite:	0

Pied pour biais pour machine avec crochet vertical

Réglages de la machine:

Point:	Point droit (Position d'aiguille au centre)
Tension du fil:	3 - 6
Longueur:	1 - 3
Largeur:	0

Nauhajalka pystypuola malleihin

Koneen asetukset:

Ommel:	Suora ommel (Neula keskiasennossa)
Langan kireys:	3 - 6
Piston pituus:	1 - 3
Piston leveys:	0

Pie para pegar bias. Para máquinas de bobina frontal.


Ajustes de la máquina:

Puntada	Puntada Recta - Posición de la aguja al centro
Tensión de hilo:	3 - 6
Largo de puntada:	1 - 3
Ancho puntada:	0

Piedino Bordatore – Per modelli con crochet verticale

Impostazione macchina:

Punto:	Punto diritto (Ago posizione centrale)
Tensione filo:	3 - 6
Lunghezza punto:	1 - 3
Larghezza punto:	0



BIAIS BINDER FOOT

Machine settings:

Stitch:	Straight stitch (Center needle position)
Thread tension:	"Auto" or 3 - 5
Stitch length:	1 - 3
Stitch width:	0

HOW TO BIND WITH PREFABRICATED BINDING TAPES:

1. Cut the end of the tape diagonally, and insert it into the binder foot.
2. Push out the end toward the needle hole of the foot with a needle or a stiletto.
3. Insert the edge of the cloth into the opening of the guide.
4. Sew slowly, guiding the edge of the cloth with your middle finger on the finger rest and, while guiding the binding tape through the conical tape guide correctly with your right hand.

Biaisbandvoet voor modellen met plat liggende grijper

Machine instellingen:

Steek:	rechte steek (naaldpositie midden)
Draadspanning:	auto of 3 - 5
Steeklengte:	1 - 3
Steekbreedte:	0

Schrägbandeinfasser für Modelle mit Umlaufgreifer

Maschineneinstellung:

Stichprogramm:	Geradstich (Nadelposition Mitte)
Fadenspannung:	Auto oder 3-5
Stichlänge:	1-3
Stichbreite:	0

Pied pour biais pour machine avec crochet horizontal

Réglages de la machine:

Point:	Point droit (Position d'aiguille au centre)
Tension du fil:	Auto ou 3 - 5
Longueur:	1 - 3
Largeur:	0

Nauhajalka laakapuola malleihin

Koneen asetukset:

Ommel:	Suora ommel (Neula keskiasennossa)
Langan kireys:	Automaattinen tai 3 - 5
Piston pituus:	1 - 3
Piston leveys:	0

Pie para pegar bias. Para máquinas de bobina superior.

Ajustes de la máquina:

Puntada:	Recta - Posición de la aguja al centro
Tensión de hilo:	Auto ó 3 - 5
Largo Puntada:	1 - 3
Ancho Puntada:	0

Piedino Bordatore – per Modelli con crochet orizzontale

Impostazione macchina:

Punto:	Punto diritto (Ago posizione centrale)
Tensione filo:	Auto oppure 3 - 5
Lunghezza punto:	1 - 3
Larghezza punto:	0

