



Installation du pilote USB

1. Double-cliquez sur l'icône **M860Tools**




Ou ouvrez le fichier en cliquant sur **Démarrer > Programme > M860Tools** pour ouvrir le programme.



2. Cliquez sur chaque bouton pour ouvrir les programmes.


AQ Print Tool




PC Folder Tool



Screen Saver Tool




3. Cliquez sur **USB Driver Installer** pour installer le pilote de communication.




4. Le pilote d'installation s'ouvre.
(Si vous avez déjà établi la communication directe du PC, l'installation du pilote USB n'est pas nécessaire)

→ Cliquez sur « **Next** ».



5. L'installation commence.



6. Pendant l'installation, le message De « **Windows Security** » s'affiche.

→ Sélectionnez « **Install this driver software anyway** ».




7. Sur les systèmes de 64 bits, le message suivant s'affiche.

→ Sélectionnez « **Install** ».



8. La fenêtre « **Completing the Device Driver Installation Wizard** » s'affiche.

→ Cliquez sur « **Finish** » pour fermer la fenêtre.



9. Branchez la brodeuse à l'ordinateur avec le câble USB et mettez l'interrupteur d'alimentation de la brodeuse sur ON.

10. L'ordinateur va automatiquement rechercher le pilote...



11. Et installer le pilote.



